

Gebrauchsinformation Paraffin N - Lösung

Die zu bearbeitenden Teile müssen vor der Paraffin-Behandlung sehr gut getrocknet werden. Ein leichtes Vorwärmen der Metallgegenstände erleichtert das Auftragen, das kann mit einer Warmluftpistole oder einem Infrarotstrahler geschehen.

Diese Paraffin -Lösung eignet sich zur Konservierung von Stücken, die gut getrocknet sind. Die Oberfläche sollte dabei fest und trocken sowie frei von Staub sein. Die Lösung mit dem Pinsel oder einem Tuch aufbringen bzw. die Objekte eine Weile eintauchen und an einem warmen Ort 3-4 Tage trocknen lassen, dabei für etwas Belüftung sorgen. Nach dem Trocknen kann die Oberfläche mit einer weichen Bürste bzw. einem Lappen poliert werden.

Der Paraffin - Überzug braucht nur sehr dünn zu sein, so dass die Optik des Objektes nicht beeinträchtigt wird.

Durch den Gehalt an Inhibitor kann es zu einer leichten Ausflockung (dunkelgraue Teilchen, die sich am Boden absetzen etc) kommen, dieser Vorgang ist ohne Bedeutung und beeinträchtigt nicht die Ergebnisse.

Das Produkt ist brennbar, bei der Verarbeitung können brennbare Dämpfe entstehen, nicht Rauchen, Zündquellen fernhalten, für gute Belüftung sorgen, die Dämpfe nicht einatmen.

Bei niedrigeren Temperaturen trübt sich die Lösung ein bzw. wird in der Flasche fest,, dieser Effekt ist ohne Bedeutung, die Lösung sollte vor der Anwendung durch ein Wasserbad bzw. generelles Erwärmen auf etwa 45-50° C gebracht werden. Dabei verschwindet die Trübung wieder, und festes Produkt wird wieder flüssig. Es ist auch günstig, die zu konservierenden Stücke mit der Warmluftpistole auf 40 - 50 °C zu bringen.

Bitte wenden!



Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt / Behälter der Schadstoff-Entsorgung zuführen.

**Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther
Pleißestraße 2 04416 Markkleeberg**

Tel.: 0341 46336843

<http://www.chema-shop.de>

Email: info@chema-shop.de